




SIAMAR

SERVICIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y MARITIMA



Lima, 07 de abril del 2026

CARTA N° 043-2026-SIAMAR

Señores:

**ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ESPARCIMIENTO DE OFICIALES DE LA BENEMÉRITA
GUARDIA CIVIL DEL PERÚ – ACENESPAR G.C.**

Presente. -

Asunto: Entrega de Certificados Originales de Inspección – Proyecto Curayacu

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, dejamos constancia de la **entrega en físico de los documentos originales** correspondientes al proyecto ubicado en la bahía de San Bartolo (Curayacu), relacionados a las inspecciones efectuadas por la Autoridad Marítima Nacional, según el siguiente detalle:


1. **Certificado ORIGINAL de Inspección Anual de Seguridad para Instalación Acuática (parte no sumergida)**, emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI, con N° 010-2026-CO, expedido el 16 de marzo de 2026 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.
2. **Certificado ORIGINAL de Inspección Bi-Anual de Estructuras para Instalaciones Acuáticas (parte sumergida)**, emitido por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI, con N° 003-2026-CO, correspondiente a la inspección realizada el 19 de febrero de 2026.

Se deja expresa constancia que los documentos entregados corresponden a **ejemplares originales emitidos por la DICAPI**, los cuales acreditan la conformidad de las condiciones de seguridad y operatividad de la instalación acuática consistente en un terraplén con piscina, pasarela y áreas complementarias, de uso recreativo, operada por ACENESPAR G.C., conforme a la Resolución de Autorización R/D N° 763-2021-MGP/DICAPI.

En señal de conformidad con la **recepción de los documentos originales antes descritos**, se suscribe la presente.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,


W Anderson Córdova Ponte
Gerente General
SIAMAR E.I.R.L.



N° 010-2026-CO

REPÚBLICA DEL PERÚ
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS

**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN ANUAL DE SEGURIDAD
PARA INSTALACIÓN ACUÁTICA (PARTE NO SUMERGIDA)**

EXPEDIDO EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA AUTORIDAD
MARÍTIMA DEL PERÚ

El Capitán de Puerto del Callao certifica haber efectuado la Inspección Anual de Seguridad de las Instalaciones Acuáticas que a continuación se indican; el día 13 del mes de marzo del 2026, en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1147, el mismo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 015-2014-DE de fecha 26 de noviembre del 2014, modificado mediante Decreto Supremo N° 001-2024-DE de fecha 23 de enero del 2024.

TIPO DE INSTALACIÓN ACUÁTICA: UN (1) TERRAPLEN QUE CONSTA DE PISCINA, PASARELA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS

UBICACIÓN: DISTRITO SAN BARTOLO

EMPRESA OPERADORA: ASOCIACIÓN CENTROS DE ESPARCIMIENTO DE OFICIALES DE LA BENEMÉRITA GUARDIA CIVIL DEL PERÚ – ACENESPAR G.C

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN: R/D N° 763-2021-MGP/DICAPI DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021

LICENCIA DE OPERACIÓN:
(Según sea el caso)

Efectuada la Inspección se ha determinado que la instalación esta apta para continuar operando.

Expedido en CALLAO, el 16 de MARZO del 2026

VENCE, el 31 de DICIEMBRE del 2026




CAPITÁN DE PUERTO
Capitán de Navío
Capitán de Puerto del Callao
Amílcar VELASQUEZ Vargas
00915452



N° 003-2026-CD

REPÚBLICA DEL PERÚ
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS

**CERTIFICADO DE INSPECCION BI-ANUAL DE ESTRUCTURAS PARA
INSTALACIONES ACUATICAS - PARTE SUMERGIDA**

El presente documento certifica que se efectuado la inspección respectiva a la instalación que se indica, de acuerdo a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú, TUPAM-15001.

PROPIETARIO : **ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ESPARCIMIENTO DE OFICIALES DE LA BENEMÉRITA GUARDIA CIVIL DEL PERÚ ACENESPAR GC**

LUGAR DE LA INSPECCIÓN : **BAHÍA SAN BARTOLO** FECHA: **19/02/2026**

TIPO DE INSTALACIÓN : **ESTRUCTURA DE CONCRETO TIPO LOZA**



SERVICIO QUE PRESTA : **USO RECREATIVO**

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN : **R/D N° 763-2021 MGP/DICAPI** FECHA: **08/11/2021**

DIMENSIONES : **6,364.625 m2**

AÑO DE CONSTRUCCIÓN : **NOVIEMBRE 1960**

FORMA DE PILOTES : **NO CUENTA CON PILOTES**



**RECTANGULAR
VERTICAL**

**RECTANGULAR
INCLINADO**

**CIRCULAR
VERTICAL**

**CIRCULAR
INCLINADO**

**RIEL
VERTICAL**

**RIEL
INCLINADO**

N° DE PILOTES: **NO CUENTA CON PILOTES**

MATERIAL : **CONCRETO ARMADO**

ACERO ()

MADERA ()

CONCRETO (X)

PROFUNDIDAD DE PILOTES : PROFUNDIDAD DE LA ESTRUCTURA

Inicio: **00.00 mt**

Centro: **1.00 mt**

Final: **01.50 mt**

LEYENDA : (A SER UTILIZADA EN LOS PLANOS)

CORROSIÓN AVANZADA	C
ENCAPSULADO	E
BUENO	B
REJADO O FISURADO	R
FALTA PILOTE	F
MALO	M
OTROS	(Indicar) ESTRUCTURA DE CONCRETO TIPO LOZA

Se adjunta lo siguiente:


INFORME DE LA COMPAÑÍA INSPECTORA N° OSUB-24-02

PLANOS	:	SI ()	NO ()
VIDEOS	:	SI (X)	NO ()
FOTOGRAFÍAS	:	SI (X)	NO ()
CALIBRACIONES	:	SI ()	NO ()
PROTECCION CATÓDICA DE VIDA ÚTIL		100 % OPERATIVA	
PROXIMA FECHA DE INSPECCIÓN	:	19/02/2028	

OBSERVACIONES : (Adjuntar hojas adicionales en caso requerirse)

INFORME TÉCNICO OSUB-24-02


Fecha: 27-02-2026



W. Anderson Córdova Ponte
Gerente General
SIAMAR E.I.R.L. 1

Nombre y Firma del Representante
de la Compañía de Buceo Inspectoría




V° B°
Capitán de Puerto
Capitán de Navío
Capitán de Puerto del Callao
Amílcar VELASQUEZ Vargas
00915452