



**CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD
EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE INSPECCIÓN
CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO O MUY ALTO
SEGÚN LA MATRIZ DE RIESGOS**



N° 087-2026

El órgano ejecutante de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO**, en cumplimiento de lo establecido en el **D.S. N.º 002-2018-PCM**, ha realizado la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones al Establecimiento Objeto de Inspección

“ACENESPAR – GC “

(Nombre Comercial)

Ubicado en: **AV. JOSE DE SAN MARTIN S/N**

(Calle, Av., Jr., Lote, Mz., Urb.)

Distrito **SAN BARTOLO** , Provincia **LIMA** , Departamento **LIMA**

**Solicitado por: ASOCIACION CENTROS DE ESPARCIMIENTO DE OFICIALES DE LA
BENEMERITA GUARDIA CIVIL DEL PERU - ACENESPAR**

(Nombre del propietario, representante legal, apoderado, conductor o administrador)

El que suscribe **CERTIFICA** que el Establecimiento Objeto de Inspección antes señalado **CUMPLE
CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.**

Capacidad Máxima de la Edificación: **2,050 (DOS MIL CINCUENTA)** personas
(En números) (En letras)

Giro o actividad de la Edificación: **CENTRO DE ESPARCIMIENTO RECREATIVO,
TURISTICO, DEPORTIVO Y COMERCIAL.**

Área Ocupada de la Edificación (m2): **109,908.00 m2**

Expediente N°: **4908-2026** Resolución N° **090-2026-SGGRD-GDT/MDSB**

VIGENCIA: 2 AÑOS

LUGAR: SAN BARTOLO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

Ing. RAÚL HUAMBACHANO CASTRO
SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES (e)

FECHA DE EXPEDICIÓN : 07 de agosto 2026

FECHA DE RENOVACIÓN : 26 de junio del 2028
(Treinta días hábiles anteriores a la fecha de caducidad)

FECHA DE CADUCIDAD : 07 de agosto 2028

“El presente Certificado de ITSE no constituye autorización alguna para el funcionamiento del Establecimiento Objeto de Inspección o para el inicio de la actividad”

NOTA:

- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES APROBADO POR DECRETO SUPLENTO N° 002-2018 PCM, EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL ÓRGANO EJECUTANTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN.
- CUALQUIER TACHA O ENMIENDA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO